


সাঁটুরিয়ায় ১৫ বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ
বুলছে তাল, ব্যাহত
শিক্ষা কার্যক্রম

সাঁটুরিয়া (প্রাথমিকপত্র) থেকে মো. সোহেল রানা খান

মহানগরীর সাঁটুরিয়া উপজেলার হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক তলা ভবনের ৫ পাঠশাল কক্ষের বিদ্যুৎ পিলার ও ছাদে ফাটল ধরায় কুসংগঠিত তাল দিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আকতার এই সবেই সাবে আরো ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ফাটল থাকায় তা বেশি ঝুঁকি হওয়ার উপজেলা প্রকৌশলীর হস্তক্ষেপ নিয়ে তুল চালানোর পরামর্শ দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আকতার। তুলচালনা নির্মাণে নিয়মানুসার কাজ করায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে ভবনগুলো। উপজেলায় ৭৬টি কুলের মধ্যে ১৫টি কুলকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছে। আর এইসব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা স্থানে রাখা নেয়ার ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সাঁটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ১মুঠে জানা গেছে, উপজেলার ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয় পঠ দানের ভবনগুলোর বিদ্যুৎ পিলার ও ছাদে ফাটল ধরায় ৩০কোটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। আর এসব বিদ্যালয়ের হাজিরো শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম জীবন ঝুঁকির মধ্যে। আর বিদ্যালয় ভবনগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার উপজেলার চক মমুপুর রেজিস্টার, হাঙ্গাম রেজিস্টার, হামদুলিয়া চানুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জালাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাকিলাবাড়ি রেজিস্টার, মুলট রেজিস্টার, হাঙ্গাম রেজিস্টার, মহিষাশোয়া সরকারি



প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরগাজ বহিরচর উচ্চ বিদ্যালয়, বালিচাটী মহেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিলি সুলতানি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোলাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে সতর্কবাণী দিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার। হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুফিয়া আক্তার জানান, উপজেলা চেয়ারম্যান আচ্ছকজেকেট আব্দুল মজিদ চট্টো, ইউএনও শাহীন আকতার, শিক্ষা অফিসার সাবেক সুলতানা ও উপজেলা প্রকৌশলী মো. জিজাউর রহমান এসে কুল পরিদর্শনে আসে। এক পর্যায়ে কুলের তদারকায় বেবে এক তলা ভবনের ৫টি কক্ষ তাল লাগিয়ে দিয়েছে। এর পর থেকে হাজিপুরের একটি ক্লাব ও বন্দা নিয়ন্ত্রণ অফিস কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের রাখা হচ্ছে। সাঁটুরিয়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নাসরিন বেগম জানান, উপজেলার যতগুলো রেজিস্টার প্রাথমিক

বিদ্যালয় আছে সবগুলোই মারাত্মক ঝুঁকি মধ্যে রয়েছে। নতুন ভবনের মধ্যেও বিপাক আকারে বিদ্যুৎ ও পিলারে ফাটল ধরেছে। এসব বিদ্যালয়ের ভবনের কাজ হয়েছে নিরুশানের। সাঁটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাবেক সুলতানা জানান, সাজুর রানা প্রাজ্ঞা খসের পর সরকারে ফাটল আড়ত চলছে। এই বিষয় বিবেচনা করে সাঁটুরিয়া ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরিদর্শন করে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হস্তোচ্চানে খোলা মাঠে পঠদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সাঁটুরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আকতার জানান, ৭৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫ বিদ্যালয়কে উপজেলা প্রকৌশলীর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা স্থানে রাখা পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে একটি বিদ্যালয়ে তাল দেয়া হয়েছে।