

স্কুলের ওয়াশ ব্লক নির্মাণে রডের পরিবর্তে বাঁশ ॥ তদন্ত কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গাইবান্ধা, ১০ এপ্রিল ৷ সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের মেঘডুমুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লক নির্মাণে রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহার করায় এলাকাবাসী তা ভেঙ্গে দিয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, মেঘডুমুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের আওতায় ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ওই ওয়াশ ব্লক নির্মাণকাজ শুরু হয়। নির্মাণকাজের দায়িত্ব পান জেলায় সাদুল্যাপুর উপজেলার ঠিকাদার আব্দুল খালেক। তিনি এই নির্মাণকাজ কখনও/দিনে কখনও রাতে করাতেন। ঠিকাদার অবৈধভাবে রাতের বেলায় ডালাইয়ের কাজে রডের পরিবর্তে বাঁশের কক্ষি ও বেঞ্চের পুরাতন ফ্রেমের রড ব্যবহার করা হয়। ওয়াশ ব্লক নির্মাণকাজে রডের পরিবর্তে বাঁশের কক্ষি ও বেঞ্চের পুরাতন ফ্রেমের রড ব্যবহার করার বিষয়টি এলাকাবাসী জানতে পেরে কাজ বন্ধ করে দেয়। অনিয়মের মাধ্যমে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গাইবান্ধা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের কর্মকর্তারা জড়িত রয়েছেন। এ ঘটনায় তারা সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে ঠিকাদারের শাস্তির দাবি জানান। এদিকে, এ ঘটনায় রংপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামকে প্রধান করে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ঠিকাদার আব্দুল খালেক এ ধরনের ৩২টি বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লক নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছেন।