

फाइलिंग डिपार्टमेंट

বছর চারেক পূর্বে টাপাউ.

বর্তমানে নতুন একজন

বর্তমানে নতুন একজন
টিকা দাতার অধীনে এ কলেজের
অফিস ও বিজ্ঞান ভবনের উপ-
রের তলায় যে এটি শ্রেণীকক্ষ
নির্মাণ করা হচ্ছে তার মধ্যে এ
টির কাজ ইতিমধ্যে প্রায় সমা-
প্তির পক্ষে। এগুলোর ছাদ ঢালাই-
এর সময় বোমা-সিমেন্টের মিশ্রণ
কোন যত্ন ছাড়াই সাধারণভাবে
করা হয়েছিল এবং এতে বাসি-
সিমেন্টের অনুপাত ছিল ১২/১।
রোজার দৈবের দশদিন পরও ছাদে
কোন পানি দেখা হয়নি যদিও
ঢালাই-এর কাজ হয়েছিল দৈবের
আগের দিন। এর ফলে এ এটি
কক্ষের জলছাদ ইতিমধ্যে বৃষ্টির
পানিতে ধুয়ে যেতে আরম্ভ
করেছে। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্ট-
মেন্টের ইঞ্জিনিয়ারকে এব্যাপারে
অবহিত করা হলে তিনি টিকা-
দাতার উপর প্রভাব খাটানোর
ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার কথা সব-
িনয়ে স্বীকার করেন। আর সাব-
এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের তো
কথাই নেই।